

附录

受限空间安全作业票填写模板

编号：SX2022040101

作业申请单位	甲醇车间		作业申请时间	2022 年 4 月 1 日 8 时 20 分					
受限空间名称	xx 装置一层 2#号 反应釜		受限空间内原有介质名称	含苯料液					
作业内容	检修搅拌桨叶								
作业单位	xx 化建		作业负责人	xxx					
作业人	xxx		监护人	xxx					
关联的其他特殊作业及安全作业票编号	临时用电 LD2022040102、盲板抽堵作业 MB2022040102								
风险辨识结果	中毒窒息、触电、火灾爆炸								
气体分析	分析项目	有毒有害 气体名称		可燃气体 名称		氧气含量	取样分析 时间	分析部位	分析人
		H ₂ S 苯	甲烷						
	合格标准	×	×	×		19.5%~21% (体积分数)	4月1日 8:40	釜内上、中、下部	xxx
	分析数据	×	×	×		21%			
作业实施时间	自 2022 年 4 月 1 日 9 时 0 分至 2022 年 4 月 1 日 14 时 30 分止								
序号	安全措施						是否涉及	确认人	
1	盛装过有毒、可燃物料的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线已加盲板隔离，并落实盲板责任人，未采用水封或关闭阀门代替盲板						√		
2	盛装过有毒、可燃物料的受限空间，设备已经过置换、吹扫或蒸煮						√		
3	设备通风孔已打开进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴隔绝式呼吸防护装备,不应采用直接通入氧气或富氧空气的方法补充氧						√		
4	转动设备已切断电源，电源开关处已加锁并悬挂“禁止合闸”标志牌						√		

5	受限空间内部已具备进入作业条件，易燃易爆物料容器内作业，作业人员未采用非防爆工具，手持电动工具符合作业安全要求	√	
6	受限空间进出口通道畅通，无阻碍人员进出的障碍物	√	
7	盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，已分析其中的可燃、有毒有害气体和氧气含量，且在安全范围内	×	
8	存在大量扬尘的设备已停止扬尘	√	
9	用于连续检测的移动式可燃、有毒气体、氧气检测仪已配备到位	√	
10	作业人员已佩戴必要的个体防护装备，清楚受限空间内存在的危险因素	√	
11	已配备作业应急设施：消防器材（/）、救生绳（1）、气防装备（/），盛有腐蚀性介质的容器作业现场已配备应急用冲洗水	√	
12	受限空间内作业已配备通信设备	X	
13	受限空间出入口四周已设立警戒区	√	
14	其他安全措施： 无。		
		编制人：	
安全交底人		接受交底人	
作业负责人意见 同意作业。 签字：（作业负责人） 2022 年 4 月 1 日 8 时 45 分			
所在单位意见 同意作业。 签字：（车间有关人员） 2022 年 4 月 1 日 8 时 50 分			
完工验收 受限空间作业已完成。 签字：（车间有关人员、作业人员） 2022 年 4 月 1 日 14 时 40 分			